

DIGITAL LUGGAGE SCALE

Model No.: EL11

EN

DE

FR

ES

IT

Questions or Concerns?
support.eu@etekcity.com

EN

Specifications	4
Cleaning & Maintenance Notes	4
Function Diagram	4
Installing & Replacing the Battery	5
Weighing	6
Reading Temperature	7
Warranty Information	7

DE

Eigenschaften	8
Wartung und Pflege	8
Funktionsdiagramm	8
Batterie installieren & ersetzen	9
Wiegen	10
Raumtemperatur lesen	11
Garantie	11

FR

Caractéristiques	12
Nettoyage et Entretien	12
Schéma des Fonctions	12
Installation de Pile	13
Pesée	14
Mesurer la Température Ambiante	15
Garantie	15

ES

Especificaciones	16
Notas de Limpieza y Mantenimiento	16
Diagrama de Funciones	16
Instalación y Sustitución de Batería	17
Pesaje	18
Lectura de Temperatura	19
Información de Garantía	19

IT

Specifiche Tecniche	20
Note di Pulizia & Manutenzione	20
Diagramma delle Funzioni	20
Installazione & Sostituzione della Batteria	21
Pesatura	22
Lettura della Temperatura	23
Informazione sulla Garanzia	23

Specifications

- Room temperature display
- Easy-to-read LCD display (0.44" digits)
- Capacity: 50 kg (110 lb)
- Graduation: 5 g (0.1 lb)
- Battery: 1 x 3 V CR2032 (lithium)
- Low battery and overload indication

Cleaning & Maintenance Notes


- Use a slightly damp cloth to clean the scale. Do not immerse the scale in water or use chemical cleaning agents.
- Ensure that there is no stress on the triangle ring when not in use.

Function Diagram

Button Functions



- $\frac{\text{Power Symbol}}{Z/T}$: Turns the scale on or off (hold for 2 seconds to turn off)
- UNIT : Switch between the weight and temperature measurement units




Installing & Replacing the Battery

- Hold the scale in one hand, and slide out the battery holder with the other hand.
- Push corner A on the battery holder outward to release the battery.
- Insert the new battery under notches B and C. Press the other side of the battery until it clips into corner A.
- Insert the battery holder back into the scale.

NOTE:

- Battery type: 1 x 3 V CR2032 lithium battery.
- The LCD will display "Lo" when the battery power is low. When this occurs, you should replace the battery as soon as possible.



Battery Holder

Weighing

1. Press the POWER button to turn on the scale.
2. Press UNIT to select the weight unit, if needed. If the scale does not display 0, ensure there is no stress on the triangle ring and press the Z/T button.
3. Strap the belt on the scale through the luggage handle and secure the hook of the belt on the triangle ring.
4. Lift the scale gently, making sure it is horizontal and balanced. Wait until the weight reading stabilizes, flashes 3 times, and locks. The scale will display the reading for 2 minutes, then shut off if no button is pressed.
5. To weigh again, remove the luggage or let the belt go slack and press Z/T to reset the display to 0.

Reading Temperature

1. Press the POWER button to turn on the scale. When the LCD displays 0, press UNIT to switch to temperature mode.
2. The LCD will display “----” and then display the current ambient temperature.

Warranty Information

Terms & Policy

Etekcitec warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service, effective from the date of purchase to the end of the warranty period.

Warranty lengths may vary between product categories. Should you encounter any issues or have any questions regarding your new product, feel free to contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is ours!

Etekcitec Corporation

1202 N. Miller Street, Suite A
Anaheim, CA 92806

Email: support.eu@etekcity.com

**Please have your order number ready before contacting Customer Support.*

Eigenschaften

- Raumtemperaturanzeige
- Leicht ablesbares LCD-Display (0,44" digits)
- Kapazität: 50 kg (110 lb)
- Einteilung: 50 g (0,1 lb)
- Batterie: 1 x 3V CR2032 (Lithium Knopfzelle)
- Niedrige Batterie- / Überlastanzeige

Wartung und Pflege


- Wischen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch . NICHT Tauchen Sie die Waage in Wasser oder mit chemischen / scheuernden Reinigungsmittel benutzen.
- Um die Genauigkeit der Waage sicherzustellen, benutzen Sie NICHT diese Waage in starkem Magnetfeld.

Funktionsdiagramm

Tastenfunktionen



- $\frac{\text{Power Symbol}}{Z/T}$: Schaltet die Waage ein oder aus (halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten)
- UNIT : Umschalten zwischen den Gewicht und Temperatur Maßeinheiten




Batterie installieren & ersetzen

- Halten Sie die Waage in der Hand. Und dann ziehen Sie den Batteriehalter aus dem Steckplatz mit der anderen Hand.
- Drücken Sie die Ecke A außerwärts, um die verbrauchte Batterie zu lösen.
- Legen Sie die neue Batterie unter den Kerben B und C ein. Drücken Sie die andere Seite der Batterie, bis sie in Ecke A einrastet.
- Legen Sie den Batteriehalter wieder in die Waage ein.

HINWEIS:

- Batterietyp: 1 x 3 V CR2032 Lithium-Batterie
- LCD wird "Lo" anzeigen, wenn die Batterie schwach ist. Bitte wechseln Sie die Batterie so schnell wie möglich auf diesem Fall.



Batteriefach

Wiegen

1. Drücken Sie die POWER-Taste , um die Waage einzuschalten .
2. Drücken Sie die UNIT-Taste, um die Gewichtseinheit zu wählen. Wenn die Waage nicht 0 zeigt, stellen Sie sicher, dass es keine Belastung auf dem Gurt gibt und drücken Sie die Z/T -Taste.
3. Schnallen Sie den Gurt der Waage durch den Koffergriff, und stellen Sie sicher, dass der Haken des Bandes auf dem Dreieckring steht.
4. Heben Sie die Waage vorsichtig ein, um festzustellen, dass sie horizontal und ausgewogen ist. Warten Sie bis die Gewichtsanzeige stabil blinkt 3 mal und sperrt. Die Waage wird das Ergebnis für 2 Minuten anzeigen und schaltet sich ab, wenn keine Taste gedrückt wird.
5. Wenn Sie noch einmal wiegen möchten, bitte heben Sie den Koffer ab, und dann drücken Sie die Z/T-Taste, um die Anzeige wieder auf 0 zu setzen.

Raumtemperatur Lesen

1. Drücken Sie die POWER Z/T Taste, um die Waage einzuschalten. Wenn LCD-Anzeige 0 zeigt, drücken Sie die UNIT-Taste, um das Gerät in Raumtemperatur-Modus zu gehen.
2. LCD-Anzeige zeigt "----" , und dann wird die Umgebungstemperatur gezeigt.

Garantie

Bedingung & Politik

Etekcity garantiert bei allen Produkten, dass wir die höchsten Standards bei den Materialien, der Verarbeitung und beim Service anlegen. Diese Garantie ist gültig für zwei Jahre ab Kaufdatum. Garantiezeiten können zwischen den Produktkategorien variieren.

Sollten eine Frage oder Probleme im Bezug auf eines unserer neuen Produkte auftreten, dann können Sie jederzeit Kontakt mit unserem Kunden-Support Team durch eine E-Mail aufnehmen. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Etekcity Corporation

1202 N. Miller Street, Suite A
Anaheim, CA 92806

Email: support.eu@etekcity.com

**Bitte halten Sie Ihre Bestellnummer bereit, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.*

Caractéristiques

- Mesurer la température ambiante
- Écran LCD : 0,44"
- Capacité: 50 kg / 110 lb
- Graduation: 50 g / 0,1 lb
- Alimentation: 1 pile 3 V CR2032
- Indicateur de surcharge et de pile faible

Nettoyage et Entretien


- Nettoyez le pèse avec un chiffon un peu doux et humide. Ne l'immergez pas dans l'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de pression sur le crochet lorsque le pèse n'est pas utilisée.

Schéma des Fonctions

Boutons



- $\frac{\text{Power Symbol}}{Z/T}$: Allumer/éteindre l'appareil (maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre).
- UNIT : Choisir l'unité de mesure, kilo ou livre pour le poids et degrés celsius ou fahrenheit pour la température.




Installation de Pile

- Retirez le compartiment à pile.
- Poussez le coin A vers l'extérieur pour retirer la pile faible.
- Insérez une nouvelle pile sous l'encoche B et C. Appuyez sur l'autre côté de la pile jusqu'à ce qu'elle se coince dans le coin A.
- Insérez le compartiment à pile à la fente sur le pèse.

Remarque:

- Le pèse fonctionne avec une pile 3 V CR2032.
- L'indication « Lo » apparaît à l'écran lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées.



Compartiment à pile

Pesée

1. Appuyez sur le bouton Z/T pour allumer le pèse.
2. Si « 0 » ne s'affiche pas à l'écran, assurez-vous qu'il n'y a pas de pression sur le sangle puis appuyez sur le bouton Z/T pour remettre la lecture à zéro. Appuyez sur le bouton UNIT pour sélectionner l'unité de mesure si nécessaire.
3. Entourez la poignée du bagage avec la sangle et bloquez le crochet au bout de la sangle sur l'anneau triangulaire.
4. Soulevez horizontalement la poignée du pèse lors de la pesée. Le poids clignote 3 fois pour confirmer la mesure puis reste affiché. Si aucune bouton n'est activée, le pèse s'éteint automatiquement après 2 minutes.
5. Pour une nouvelle pesée, enlevez le bagage ou relâchez la sangle, puis appuyez sur le bouton Z/T pour remettre la lecture à zéro.

Mesurer la Température Ambiante

1. Appuyez sur le bouton Z/T pour allumer le pèse, attendez que « 0 » s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton UNIT pour passer de la mode pesée à la mode température.
2. « - » s'affiche à l'écran pendant le pèse prend la température ambiante. Le résultat s'affiche après 2 secondes.

Garantie

Conditions et Politiques

Etekcity garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en ce qui concerne les matières utilisées, la fabrication et le service pour un minimum de 2 ans, à compter de la date d'achat. La durée de la garantie peut varier selon les catégories de produits.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe serviable et efficace de soutien à la clientèle. Votre satisfaction est la nôtre!

Etekcity Corporation

1202 N. Miller Street, Suite A
Anaheim, CA 92806

Email: support.eu@etekcity.com

** Munissez-vous de votre numéro d'identification de commande avant de contacter le service clientèle.*

Especificaciones

- Pantalla de temperatura ambiente
- Pantalla LCD fácil de leer (dígitos 0,44")
- Capacidad: 50 kg (110 libras)
- Graduación: 50 g (0,1 lb)
- Batería: 1 x 3 V CR2032 (litio)
- Indicación de batería baja y sobrecarga

Notas de Limpieza y Mantenimiento


- Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la báscula. No sumerja la báscula en agua o utilice agentes de limpieza químicos.
- Asegúrese de que no haya tensión en el anillo triangular cuando no esté en uso.

Diagrama de Funciones

Funciones de los Botones



- $\frac{\text{Encendido/Apagado}}{Z/T}$: Encender o apagar la báscula (mantener presionado durante 2 segundos para apagar)
- UNIT : Cambiar entre la unidad de medida de peso y temperatura




Instalación y Sustitución de Batería

- Mantenga la báscula en una mano, y deslice hacia fuera el soporte de la batería con otra mano.
- Empuje la esquina A en el soporte de la batería hacia afuera para quitar la batería.
- Inserte la nueva batería bajo las muescas B y C. Pulse el botón del otro lado de la batería hasta que encaje en su esquina A.
- Inserta el soporte de la batería en la báscula.

NOTA:

- Tipo de batería: 1 x 3 V CR2032 batería de litio.
- La pantalla LCD mostrará "Lo" cuando la energía de la batería es baja. Cuando esto ocurre, se debe reemplazar la batería tan pronto como sea posible.



Caja de Batería

Pesaje

1. Pulse el botón POWER para encender la báscula.
2. Pulse UNIT para seleccionar la unidad de peso si es necesario. Si la báscula no muestra 0, asegúrese de que no haya carga en el anillo triangular y pulse el botón Z/T.
3. Pase el cinturón de la báscula a través del asa de maleta y asegure el gancho de la correa en el anillo triangular.
4. Levante la báscula con cuidado, asegurándose de que quede horizontal y equilibrada. Espere hasta que la lectura del peso se estabilice, parpadee 3 veces, y se bloquee. La báscula mostrará la lectura durante 2 minutos y se apagará si ningún botón es pulsado.
5. Para pesar de nuevo, retire el equipaje o dejar que el cinturón se libere y pulse Z/T para restablecer la pantalla a 0.

Lectura de Temperatura

1. Pulse POWER Z/T para encender la báscula. Cuando la pantalla LCD muestre 0, pulse UNIT para cambiar al modo temperatura.
2. La pantalla LCD mostrará "----" y luego mostrará la temperatura ambiente actual.

Información de Garantía

Términos y Política

Etekcitec garantiza que todos los productos sean de la más alta calidad en materiales, fabricación y servicio durante un mínimo de 2 años, efectivo a partir de la fecha de la compra. La duración de la garantía puede variar entre categorías de producto.

Si tiene algún problema o alguna pregunta con respecto a su nuevo producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicial Equipo de Servicio al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra!

Etekcitec Corporation

1202 N. Miller Street, Suite A
Anaheim, CA 92806

Email: support.eu@etekcity.com

**Por favor tenga a la mano su número de identificación de pedido antes de contactar a servicio al cliente.*

Specifiche Tecniche

- Visualizzazione della temperatura ambientale.
- Facile-da-leggere display LCD (0,44" cifre)
- Capacità: 50 kg (110 lb)
- Risoluzione: 50 g (0,1 lb)
- Batteria: 1 x 3 V CR2032 (al litio)
- Indicatore di batteria scarica e di sovraccarico

Note di Pulizia & Manutenzione


- Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. Non immergere il prodotto in acqua o pulirlo con detergenti chimici.
- Assicurarsi che ci sia nessuno stress sull'anello triangolare quando non in uso.

Diagramma delle Funzioni

Funzioni dei Tasti



- $\frac{\text{⏻}}{\text{Z/T}}$: Attiva o disattiva la bilancia (tenere premuto per 2 secondi per spegnere).
- UNIT : Commutare tra l'unità di misura del peso e l'unità della temperatura




Installazione & Sostituzione della Batteria

- Mantenere il prodotto con una mano e far scorrere la cassa della batteria con un'altra.
- Spingere verso l'esterno l'angolo A sulla cassa per liberare la batteria.
- Inserire le nuove batterie sotto le tacche B e C. Premere e tenere l'altro lato della batteria fino a quando non si blocca in angolo A.
- Inserire la cassa della batteria nel pesa valigie.

Note:

- Tipo della batteria: 1 x Batteria al litio da 3 V CR2032
- Il display mostrerà "Lo" quando la batteria è scarica, in questo momento è necessario sostituire la batteria al più presto possibile.



Cassa di batteria

Pesatura

1. Premere il tasto POWER per accendere la bilancia.
2. Premere il tasto UNIT per selezionare l'unità di peso. Se la bilancia non si mostra 0, assicurarsi che ci sia nessuno stress sull'anello triangolare e premere il tasto Z / T.
3. Attaccare il cinturino alla maniglia dei bagagli e fissare il gancio del cinturino sull'anello triangolare.
4. Sollevare la bilancia delicatamente. Assicurarsi che la bilancia sia orizzontale ed equilibrata. Attendere che la lettura del peso si fermi e si stabilizzi, lampeggerà per 3 volte e poi si blocca. Il display LCD mostrerà il peso del bagaglio per 2 minuti e si spegnerà se non si preme alcun tasto.
5. Per ripesare: rimuovere il bagaglio o togliere il gioco della cinghia, premere il tasto Z / T per azzerare il display LCD a zero.

Lettura della Temperatura

1. Premere il tasto POWER Z/T per accendere la bilancia. Quando il display LCD mostra 0, premere il tasto UNIT per commutare al modo di temperatura.
2. Il display LCD visualizzerà "----", significa che il pesa valigie sta calcolando la temperatura e visualizzerà la temperatura ambientale.

Informazione sulla Garanzia

Termini e Condizioni

Etekcitec garantisce che tutti i prodotti sono di alta qualità in termini di materiale, fabbricazione e servizio per un minimo di 2 anni, a partire dalla data di acquisto. La lunghezza della garanzia può variare a seconda delle categorie di prodotti.

Se avessi dei problemi o delle domande relative al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti. La vostra soddisfazione è la nostra!

Etekcitec Corporation

1202 N. Miller Street, Suite A
Anaheim, CA 92806

Email: support.eu@etekcity.com

** Si prega di tener pronto il proprio numero di ordine prima di contattare l'assistenza clienti.*



ETEKCITY[®]

Building on better living.

Connect with us @Etekcitcity

